

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 36-06 ✓

Текущий ремонт трубопровода пара и конденсата турбинного цеха. Инв. № 00010125. Цеха №7. Замена запорной арматуры на коллекторе трубопровода перегретого пара 0,7МПа

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	Фактический износ	Демонтаж(в металлолом), монтаж задвижки Ду300мм	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с4 Инж Ду300 Ру16 с КОФ и метизами	шт	1	✓	
2	Фактический износ	Демонтаж(в металлолом), монтаж задвижки Ду400мм	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с4 Инж DN 400 PN 16 Исп. САЗ с КОФ и метизами	шт	1	✓	

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок

 Д.В. Перезынкин

" 21 " 05 2020г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

 С.В. Кострома

" 21 " 05 2020г.

Начальник Цеха №7

 И.Г. Некрылов

" 21 " 05 2020г.

Начальник турбинного участка

 Д.Ю. Сухоруков

" 21 " 05 2020г.

Ведущий инженер теплотехник

 А.Н. Слега

" 21 " 05 2020г.



