

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 36-03
Текущий ремонт паропровод от паров коллект котельн №1 до эстакады. Инв. №00001502. Цех №10. Замена задвижки Ду300 Ру63 на паропроводе.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Фактический износ	Демонтаж фланцевой задвижки (в металлолом) Ду300 Ру63 с фланцами на высоте 6м.	шт	1	подрядчик					
2		Монтаж вварной задвижки Ду300 Ру63 на высоте 6м.	шт	1	подрядчик	Задвижка 2с-27-24Н Ду300 Ру63	шт	1		
3		Установка и разборка наружных инвентарных лесов (трубчатых) высотой 6м	м ² вертикальной проекции	12	подрядчик					

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.
Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок Д.В. Пересылкин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик С.В. Кострома

Начальник Цеха №10 А.А. Козлов

Начальник турбинного участка Д.Ю. Сухоруков

Ведущий инженер теплотехник А.Н. Слета

Афанасьев

Кудряшев