

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

_____ Касимов А.И. ✓
"_____" _____ 2021г.

Сиря

Утверждаю:
Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
_____ Бардушко С.И. ✓
"_____" _____ 2021г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22 от 15.02.2021г.
Капитальный ремонт на объекте: "Открытая площадка реакторного отделения". Инв.№00005057 Цех №2.
Ремонт покрытия площадки.

| № пп | Наименование дефектов | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал подрядчика | Материал заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
|------|-----------------------|---|--------------|---------------|-------------|--|--------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Провалы, трещина ✓ | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см ✓ | m2 ✓ m3 ✓ | 500 ✓ 50 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 2 | | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км ✓ | т ✓ | 90 ✓ | Подрядчик | | | | |
| 3 | | Розлив вяжущих материалов S= 500 м2 ✓ | т ✓ | 0,289 ✓ | Подрядчик | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓ | | тн ✓ | 0,298 ✓ |
| 4 | | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5 см, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓ | m2 ✓ | 500 ✓ | Подрядчик | Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая ГОСТ 9128-97 марки II ✓ | | тн ✓ | 57,85 ✓ |
| | | | | | | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓ | | тн ✓ | 0,0069 ✓ |
| 5 | | Розлив вяжущих материалов S= 500 м2 ✓ | т ✓ | 0,289 ✓ | Подрядчик | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓ | | тн ✓ | 0,298 ✓ |
| 6 | | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓ | m2 ✓ | 500 ✓ | Подрядчик | Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-97 марки II, типа Б ✓ | | тн ✓ | 60,4 ✓ |
| | | | | | | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓ | | тн ✓ | 0,0069 ✓ |

Начальник СтрО

_____ Бирюков М.С. ✓
_____ Тишковский В.П. ✓

Начальник цеха № 2

В.П.

Сиря

ООО "Омсктехуглерод", Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «11» февраля 2021 г.

Подразделение: Цех № 2

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

| Наименование объекта | Место нахождения (цех) | Описание обнаруженных дефектов |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| . Открытая площадка реакторного отделения. Инв.№00005057 | Волгоградский филиал Цех № 2 | Провалы, трещины покрытия площадки |

Для устранения выявленных дефектов необходимо силами подрядной организации провести капитальный ремонт покрытия площадки и выполнить следующие виды работ:


1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
2. Розлив вяжущих материалов
3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5 см
4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ

Представители курирующего подразделения:

Начальника СтрО


_____ М.С. Бирюков

Начальник цеха №2


_____ В.П. Тишковский