

СтрО

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.
"14" 01 2021г.

Утверждаю:

Директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Барадушко С.И.
"14" 01 2021г.

Дефектная ведомость № 4 от 14.01.2021г.

Текущий ремонт на объекте: "Здание корпуса улавливания с диспетчерской №1". Инв.№00005248. Цех №1. Окраска фасада.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед.изм	Кол.во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	загрязнение тех. углеродом стены здания, растрескивание поверхности	Обезжиривание поверхности фасада	м2	486	Подрядчик	Растворитель Р-4 <i>0,1 кг/м²</i>	кг	48,6
2		Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей фасада эмалью за два раза	м2	486	Подрядчик	Эмаль МЛ-12 синяя	кг	61,7
						Эмаль МЛ-12 серая	кг	123
						Растворитель 647	кг	13,6
3		Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом высота здания 20.4 м	1 захватка	19	Подрядчик			

Начальник СтрО

Начальник цеха №1

Бирюков М.С.

Хрупин Е.В.

ООО "Омсктехуглерод", Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод"

Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «11» января 2021 г.

Подразделение: Цех №1

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты


Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание корпуса улавливания с диспетчерской №1. Инв.№00005248 ✓	Волгоградский филиал ✓ Цех №1 ✓	Загрязнение тех. углеродом стены здания, растрескивание поверхности ✓

Для устранения выявленных дефектов, необходимо силами подрядной организации провести текущий ремонт фасада здания, выполнить следующие виды работ:

1. Обезжиривание поверхности фасада ✓
2. Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей фасада эмалью за два раза ✓

Представители курирующего подразделения:

Начальник СтрО


_____ М.С. Бирюков ✓

Начальника цеха №1


_____ Е.В. Хрупин ✓