

Акт

о выявленных дефектах

Дата составления: « 03 » 03 2020г.

Подразделение: Цех №9

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Здание корпуса обработки и склада сажи №2. Инв.№00005235.	Цех №9 Волгоградский филиал	Отсутствие защитного навеса над трансформаторами.

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках Капитального ремонта Здания корпуса обработки и склада сажи №2. Инв.№00005235.. навес из профнастила. силами подрядной организации выполнить следующие виды работ:

1. Изготовление и монтаж металлоконструкций.
2. Монтаж профлиста навеса.
3. Огрунтовка на один раз и окраска на два раза металлоконструкций.


Руководитель по направлению:

Начальник СтрО


_____ М.С. Бирюков

Представители подразделения:

Начальник Цеха № 9


_____ Тишковский В.П.

Представитель курирующего подразделения:

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений


_____ Ягупов С.И.

"Согласовано"
 Зам. технического директора по строительству
 ВФ "Омсктехуниверситет"

Касимов А.И.
 " 01 " 04 2020г.

"Утверждено"
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуниверситет"

Афанасьев А.А.
 " " " 2020г.

Дефектная Ведомость № 29

Капитальный ремонт Здания корпуса обработки и склада сажки №2. Инв. №00005235. Цех №9. Навес из профнастила.

с.л.с. 184-20.

№пп	Наименование дефекта	Наименование работ и затрат.	Ед.изм	Кол.	Исполнитель.	Материалы заказчика.	Ед.изм.	Кол.
1	отсутствие навеса, (козырька)	изготовление и монтаж металлоконструкций навеса (опорные конструкции)	тн	0,332	✓	Уголок 75х75х5 ст3	т	0,085
2	отсутствие навеса, (козырька)	монтаж профлиста (навес) (кровля при высоте до 25м.)	м2	67,5	✓	Труба профильная 80х40х3	т	0,257
						Анкерный болт 10х100	шт	42
3	отсутствие навеса, (козырька)	монтаж профлиста (навес) (кровля при высоте до 25м.)	м2	16,26	✓	Электроды УОНИ 13/45 ф3мм	кг	5
						Лист профилированный Н60-845-07 RAL 7004 ГОСТ 24045-94	тн/м2	0,553/67,5
4	отсутствие навеса, (козырька)	окраска м/к эмалью ПФ-115 на 2 раза	м2	16,26	✓	Саморез кровельный 5,5х19мм	шт	160
						Эмаль ПФ-115 серая	кг	6,2

Проверил:

Начальник СтрО

Бирюков М.С.

Составил:

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений

Ягупов С.И.

Начальник Цеха №9

Тишковский В.П.

6.11.20

[Handwritten signature]