

Директор
 Технический директор
 Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод»
 Афанасьев А.А.

« 15 » 06 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 36-05
 Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №7. Замена задвижки Ду800 Ру6 на трубопроводе ВСД рег №12.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполните ль	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	Физический износ	Демонтаж(в металлом), монтаж задвижки 30с946нж Ду 800 Ру6 фланцевой штамповарная с выдвигным шпинделем с электроприводом.	шт	1	Подрядчик	1.Задвижки 30с946нж Ду 800 Ру6 штамповарная с выдвигным шпинделем с электроприводом 2.Шпилька М27х150 ГОСТ 9066-75 3.Гайка М27 4.Паронит ф3мм 1500х1500х3	шт шт шт кг	48 96 30		

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Старший мастер по ремонту компрессорных установок Д.В. Пересылкин " 26 " 05 2020г.

СОГЛАСОВАНО: С.В. Кострома " 26 " 05 2020г.

Главный энергетик И.Г. Некрылов " 26 " 05 2020г.

Начальник Цеха №7 Д.Ю. Сухорук " 26 " 05 2020г.

Начальник турбинного участка А.Н. Слета " 26 " 05 2020г.

Ведущий инженер теплотехник А.Н. Слета " 26 " 05 2020г.

Смета

Смета