

Утверждаю

Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитриев А.М.

« 10 » 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000030 от 07.02.2022

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №2 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

| № п/п   | Наименование работ  | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал                                   | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|----------|--------|-------------|--|----------|--------|------------|
| Система регулирования (Инв.№ 00.00002515)       |   |          |        |             |  |          |        |            |
| 1   | Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины   | шт       | 2      | Подрядчик   |  |          |        |            |
| 2   | Устранение протечки масла   | шт       | 1      | Подрядчик   | Герметик прокладка АБРО красный Ветошь х/б | шт<br>кг | 4<br>5 |            |
| Ротор турбины (Инв.№ 00.00002515)               |   |          |        |             |  |          |        |            |
| 3   | Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки до 300 мм  | шт       | 1      | Подрядчик   | Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)          | шт       | 10     |            |
| подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00002515) |   |          |        |             |  |          |        |            |
| 4   | Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм | шт       | 1      | Подрядчик   | Растворитель 646 1л                        | шт       | 1      |            |
| 5   | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.      | шт       | 1      | Подрядчик   |  |          |        |            |
| подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00002515)      |   |          |        |             |  |          |        |            |

|   |  |    |   |           |                                     |    |   |                       |
|---|--|----|---|-----------|-------------------------------------|----|---|-----------------------|
| 6   | Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм | шт | 1 | Подрядчик | Герметик прокладка АБРО красный 85г | шт | 2 |                       |
| 7   | Восстановление зазоров маслоуплотнителей переднего и заднего подшипников турбины   | шт | 2 | Подрядчик | Ветошь х/б                          | кг | 5 |                       |
| <b>Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями (Инв. № 00.00002529)</b> |  |    |   |           |                                     |    |   |                       |
| 8   | Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4                                  | шт | 1 | Подрядчик |                                     |    |   |                       |
| <b>Турбогенератор (Инв. № 00.00002529)</b>  |  |    |   |           |                                     |    |   |                       |
| 9   | Устранение дефектов Центровки валопровода турбоагрегата  | шт | 1 | Подрядчик |                                     |    |   | Центровка валопровода |

**Общий раздел для доп. информации:**

Производство работ в действующем производственном цехе. Материалы по дефектной ведомости предоставляет Заказчик. Внутривстроенный транспорт, ГТМ, в том числе транспорт для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – предоставляет Подрядчик.

**Составил:**

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

**Проверил:**

Начальник турбинного участка

**Лист согласований:**

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А.А.

Щербakov И.В.

Сасин С.И.

Титоров В.А.  
Кирилленко А.Н.