

079

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехуглерод
Мещеряков Д. А.
« » 20 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000592 от 30.04.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Замена диафрагмы на трубопроводе пара на TAN№1 и TAN№2.Останов.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж диафрагмы ДКС-10-300-А/Б-1 на трубопроводе пара Ду300мм отм+1м	шт	1	Цех№15				
2	Монтаж диафрагмы ДКС-10-300-А/Б-1 на трубопроводе пара Ду300мм отм+1м с приваркой фланцев -2 шт	шт	1	Подрядчик	Диафрагма ДКС-10-300-А/Б-1 с комплектом фланцев и метизами	шт	1	

Общий раздел для доп.информации:

- 1.Материалы заказчика
- 2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на открытой площадке
- 3.Для проведения работ используются пропан,кислород и электроды подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Мастер по ремонту ПГТО Цеха №15

Некрылов И. Г.

Сухоруков Д. Ю.

Слета А. Н.

Юнцев А. А.