

059

114-24

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехуглерод
Мещеряков Д. А.
«16» 04 2024 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000042 от 16.04.2024
Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №15. Замена затвора дискового фланцевого Ду500 на трубопроводе воздуха ВСД рег №12 на линии нагнетания TAN#2.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж фланцевого затвора Ду 500 Ру25(с разделкой в металлолом) на площадке обслуживания отм+6.000 ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик				
2	Монтаж фланцевого затвора Ду 500 Ру25 на площадке обслуживания отм+6.000 ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик	Затвор дисковый фланцевый Dendor DN500 PN25 WCB 58 18 ✓	шт ✓	1 ✓	

Общий раздел для доп.информации:

- 1. Материалы заказчика ✓
- 2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внепроизводственных помещений с существующих площадок обслуживания
- 3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:
Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Заместитель главного энергетика по инвестициям

Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15

Некрылов И. Г. ✓

Сухоруков Д. Ю. ✓

Слета А. Н. ✓

Пересыпкин Д. В. ✓

6.04.24

059