

Утверждено

Технический директор

С.В. Лутовинов

«17» 18 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №47

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита бункера готовой продукции (БГП)
инв. №к00001178

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Исполнит ель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бункер готовой продукции (БГП) т.п. №1 (Инв. № к00001178)

1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей бункера готовой продукции (конус высотой 3,5м)	м ²	228	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,296	
2.	Обеспыливание внутренней поверхности бункера готовой продукции (вся площадь БГП, высотой до 11,5м)	м ²	588	Подрядчик				
3.	Производство высотно-ремонтных работ внутри бункера верхолазным способом на высоте 11,5м	шт	17	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности бункера готовой продукции (конус высотой 3,5м)	м ²	228	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	75	
5.	Окраска внутренней поверхности бункера готовой продукции эмалью КО-814 в два слоя (конус высотой 3,5м)	м ²	228	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74	кг	68,5	
					Растворитель Р-5	кг	11	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1

Мастер ЦШТУ №1

Заместитель главного механика

Ведущий инженер/инженер-механик

Д.М. Алехин

Д.А. Демидов

Е.С. Медведев

А.Д. Марков