

"06" 05 2019г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 07-38**

Текущий ремонт оборудования котельной №2 инв. №000005106. Цех №10. Линия умягченной воды.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки Ду150Ру16 с КОФ	шт	3	подрядчик	Задвижка Ду150Ру16 с КОФ	шт	3		
2	Коррозия	Демонтаж, (в металлолом) изготовление и монтаж трубопровода ф159х6мм с учетом 5-ти отводов (L-0,225мм/шт), 6-ти опор и 1 фланца Ду 150мм	м	23,65	подрядчик	Труба ф159х6 ст20 Отвод ст20 ф159х6 Опора 159 КП-А-11 Фланец 1-150-16 ст20 ГОСТ 33259-2015	т шт шт шт	0,556 5 6 1		
3	Ревизия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж клапана Ду 150мм	шт	1	подрядчик					

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется в помещении котельной.

\* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 \_\_\_\_\_ Д.Н. Леонов "23" 04 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

1.0 Главный энергетик-начальник отдела \_\_\_\_\_ Д.Н. Хандохин "23" 04 2019г.

Зам. начальника отдела по теплотехнике \_\_\_\_\_ Д.Н. Хандохин "23" 04 2019г.

Начальник цеха №10 \_\_\_\_\_ А.А. Козлов "23" 04 2019г.

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*