

Утверждено
Технический директор

С.В. Дутовиннов

« » 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 35

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 (тепловая изоляция) (Инв. № К00001559)


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Заказчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех. потока №1 поз.Х1-4(Инв. № К00001559)								
1.	Демонтаж в металлолом покрытия изоляции стаяль оцинкованная весом 113 кг. на высоте +10м.	м ²	28	Подрядчик				
2.	Демонтаж, с последующей утилизацией, тепловой изоляции на высоте +10м.	м ²	3,42	Подрядчик	Пакеты минераловатные прошивные марки ППТ2-100 толщиной 80 мм СТБ 1273-2001			
3.	Тепловая изоляция крыши кабины фильтра ФР-1200 1 шт. пакетами минерал ватными прошивными в 2 слоя на высоте от +5,7 м до +10 м	м ³	3,9	Подрядчик		м ³	4,48	

Капитальный ремонт ЦПТУ №1 технологического потока №1 отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 (тепловая изоляция) (Инв. № К00001559)


4.	Покрытие поверхности изоляции крыши кабины фильтра ФР-1200 1 шт. сталью оцинкованной на высоте +10 м	м ²	28	Подрядчик	Лист 0,8 мм из стали тонколистовой оцинкованной ГОСТ 14918-80 S=34,16 м ²	т.	0,221	
----	--	----------------	----	-----------	--	----	-------	--

Согласовано:

Начальник ЦПТУ №1


Д.М. Алехин

Мастер ЦПТУ №1


Е.Д. Гецман

Главный механик


Ю.Н. Телютников

Зам. главного механика


И.В. Чертов