

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д.А.

« 15 » 03 20 22 Г.

Дефектная ведомость ВФ-00000016 от 15.03.2022

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Ремонт паровой задвижки Ду300 Ру40.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборудование компрессорной №2 (Инв.№ 01.00005073)								
1	Демонтаж/монтаж повторное использование фланцевой задвижки Ду300Ру40 на открытой площадке обслуживания отм+6.000 в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

1.Материалы заказчика

2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на открытой площадке

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Ведущий инженер-теплотехник

Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Слета А.Н.

Пересыпкин Д.В.