

Утверждаю
Технический директор
ВФ ООО Омсктехулерод
Мещеряков Д.А.
«06» 04 2022 г.

Наименование: Текущий ремонт Оборудование котельной №2 ИНВ. №00005106. Цех №15. Замена задвижек на питательной линии ПЭН №1.

Дефектная ведомость ВФ-00000037 от 06.04.2022

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж задвижки (в металлоконструкции) /монтаж задвижки 30с76нж Ду150Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду159х8мм L= 0,5м (Вес 1м=29,79кг)	шт	3	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 ГОСТ 5762-2002 под приварку	шт	3	
2	Демонтаж (в металлоконструкции)/монтаж задвижки 30с76нж Ду100Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду108х8мм L= 0,5м (Вес 1м=19,73кг)	шт	1	Подрядчик	Труба ст20 ф108х8 ГОСТ 8732-78	т	0,031	
3	Демонтаж задвижки(в металлоконструкции)/монтаж задвижки 30с76нж Ду50Ру63 под приварку с учетом 2 патрубков Ду 57х6мм L= 0,5м (Вес 1м=7,55кг)	шт	3	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 ГОСТ 5762-2002 под приварку	шт	1	

Демонтаж фланцевой задвижки (в металлокорпусом)/монтаж фланцевой задвижки 30с4 1нж Ду200 Ру16 с метизами с учетом 2 патрубков Ду 219х6мм L= 0,5м (Вес 1м=31,52кг)	шт	1	ПОДРЯДЧИК
Задвижка 30с4 1нж Ду200 Ру16 ГОСТ 5762-2002 с КОФ и метизами	шт	1	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещение котельной №2.

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер-теплотехник

Задвижка 30с4 1нж Ду200 Ру16 ГОСТ 5762-2002 с КОФ и метизами	шт	1
Труба ст20 ф219х6 ГОСТ 8732-78	т	0,032

6 Ноя -