

СМ 116-21

027

Утверждаю
Технический директор

ВФ Омсктехуниверсада ООО
Мещеряков Р.И.
Афанасьев А.А.

«08» 04 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000114 от 15.06.2021

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цеха №15. Замена поворотного затвора Ду500 на трубопроводе воздуха ВСД рег №12 на линии нагнетания ТАН№2.

*Всё сделано! Инв. номер
составлен согласно ВФ от 16.06.2021*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод ВСД (Инв. № 01.00005073)								
1	Демонтаж фланцевого поворотного затвора Ду 500 Ру25(в металлолом) на площадке обслуживания отм+6.000	шт	1	✓	Подрядчик			
2	Монтаж фланцевого поворотного затвора Ду 500 Ру25 на площадке обслуживания отм+6.000	шт	1	✓	Подрядчик	Затвор фланцевый дисковый поворотной стальной с пневмоприводом Ду 500, Ру 25	1	✓

Общий раздел для доп. информации: Материал заказчика

Лист согласований:

- Главный энергетик Арсёнов А.А.
- Начальник Цеха №15 Сухоруков Д.Ю.
- Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15 Пересыпкин Д.В.

в.а.