

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО Омсктехуглерод

Мещеряков Д.А.

«15» 03 2022 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000017 от 15.03.2022

Наименование: Текущий ремонт оборудования компрессорной №2. Инв. № 00005073. Цех №15. Замена запорной арматуры на компрессоре К 250 №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж в металллом/монтаж фланцевой задвижки Ду200Ру16 на трубопроводе оборотной воды компрессора К250 №1.	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду 200 Ру16 с метизами и прокладками	шт	2	
Оборудование компрессорной №2 (Инв.№ 01.00005073)								
		3	4	5	6	7	8	9

Общий раздел для доп.информации:

1.Материалы заказчика

2.Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Ведущий инженер-теплотехник

Мастер по ремонту компрессорных установок Цеха №15

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Слета А.Н.

Пересыпкин Д.В.